



Voilà à quoi conduit l'externalisation à outrance à France Télévisions

Jeudi 20 novembre, une coupure de courant a touché plusieurs arrondissements de Paris et plusieurs villes des Hauts-de-Seine. **La coupure a débuté à 6h30 et a concerné jusqu'à 170.000 foyers.** Ont été concernés les 6^{ème}, 7^{ème} et 15^{ème} arrondissements de Paris, ainsi que les villes d'Issy-les-Moulineaux, Vanves, Malakoff, Chaville, Sèvres, Châtillon et Meudon.

La panne est arrivée suite à "**une avarie dans un poste électrique de RTE**" à Issy-les-Moulineaux", précise le réseau. La ligne 12 du métro dont le terminus est Mairie d'Issy, a également été perturbée ce jeudi matin.

Cette avarie a donc particulièrement touché le centre de Malakoff.

L'impact a été énorme. Le PRA (Plan de Reprise d'Activité) de premier secours a fonctionné mais il y a quand même eu une petite heure de mire et de noir à l'antenne puis ensuite une reprise avec des programmes de secours ou boucles gérées par les stations.

Il a fallu 6 heures pour remettre en route les serveurs de diffusions et de transmissions. Jeudi soir, tout n'était pas remis en état de marche. Il manquait les services IP, FTP car l'unique liaison IP internet « *Colt* » était hors service et il n'y a plus de secours...raison invoquée par la direction : il paraît que ça coûte trop cher.

Un peu comme la maintenance des tours de climatisation de Siège (là aussi dans le cadre d'un contrat de prestations) que la Préfecture de Police continue d'instruire concernant le dossier de légionellose et les deux décès survenus dans le 15^{ème} dont la souche a bien été identifiée comme provenant du Siège de France Télévisions

Quel est la cause de ce dysfonctionnement ?

- Il n'y a plus de maintenance régulière sur site. Les services généraux y sont absents. **Tout est relégué à des prestataires qui comme partout ne sont là que pour dépanner et font appel à des sous-traitants qui ne connaissent pas le site.**
- Le groupe électrogène est tombé en panne (alors qu'une opération de maintenance avait eu lieu peu de temps avant) mais le temps d'arriver sur place le courant côté EDF était revenu. Les équipes en interne se sont déplacées pour savoir les raisons de la panne et ont relancé les onduleurs.
- Les installations étaient passées sous onduleur mais cela n'a permis que de « tenir » 30 minutes seulement.

Les équipes de l'énergie/climatisation ne sont plus chargées de la production qui a été transférée à des prestataires qui font appel à des sous-traitants, redisons-le.

Il y a peu de temps, un technicien était présent sur place et les équipes de la brigade auraient été dépêchées en urgence sur place.

Face à cet accident industriel car il s'agit de l'antenne de presque toutes les stations d'Outremer), il est temps de redonner la priorité à des équipes en interne qui connaissent le mieux les installations, les procédures de fabrication et les contraintes afférentes.

Malakoff/Paris, le 23 novembre 2025

